

RBD Erfurt
21 110 B1

Erfurt, 4.3.46

1. Kzl sende anl ScHrab

An die
Deutsche Reichsbahn
Hauptverwaltung
B e r l i n

Betr.: Eingeschlossene Lok
Vfg. HV 31. Bla 38 v. 8.2.46

Sachbearbeiter: Reichsbahnrat Peter, Ruf 521

RBD: Erfurt Stand vom 1.3.1946

Lfd. Nr.	Lok-Nr.	Lok ist eingeschlossen auf Bf/Bw	Zustand der Lok	Lok frei voraussichtlich bis zum	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	55 5056	Bw Saalfeld	schwere Schäden durch Bombentreffer	1.6.46	Die Lok lieger im Bomben-trichtern
2	55 3976	Bw Saalfeld	schwere Schäden durch Bombentreffer	1.6.46	Die Tender der Lok 55 3976 und 38 2774 können nach Ausführung einer L4 erhalten werden
3	38.2774	Bw Saalfeld	schwere Schäden durch Bombentreffer	15.4.46	
4	93 1260	Bf Rottenbach	Mittlere Schäden durch Brückensprengung. Lok ist 5 m abgestürzt	15.4.46	Lok muß eine L4 erhalten
5	89 8101	In Nähe des Bf Weimar. Werkhof des Gemeinschaftswerkes Weimar	Schwere Schäden durch Bombentreffer	1.6.46	Lok liegt im Bombenrichter

Im Bestande des Bw Vacha werden zur Zeit die Lokomotiven 50 1919, 55 2678 und 86 235 geführt. Diese Lokomotiven sind auf Bahnhof Heringen, der sich in der amerikanischen Zone befindet, abgestellt.

Es